

|  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> | <b>Nº 17.110</b>                 |
|  | <b>GRILLETE OMEGA</b>   | HOJA 1 de 1                      |
|  |                         | CATEGORIA INSPECCIÓN<br><b>I</b> |

|                |              |                                     |          |                            |        |           |           |             |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| PROCEDIMIENTO: | <b>PO-33</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | <b>JUSTO OTERO E HIJOS</b> | FECHA: | <b>21</b> | <b>07</b> | <b>2025</b> |
|----------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|

|                       |                                     |         |            |                      |                           |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input checked="" type="checkbox"/> | EQUIPO: | <b>425</b> | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------------------------|

|           |               |            |                        |           |                 |
|-----------|---------------|------------|------------------------|-----------|-----------------|
| MARCA:    | <b>CROSBY</b> | CAPACIDAD: | <b>3 1/4 TONELADAS</b> | DIÁMETRO: | <b>5/8 ø</b>    |
| Nº PARTE: | <b>3760</b>   | IDENT Nº:  | <b>425-2</b>           | VIGENCIA: | <b>12 MESES</b> |

|                            |           |                                     |                   |                                     |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado   | <input type="checkbox"/>            | Limpieza Mecánica | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |
| Inspección con partículas: | Secas     | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas           | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Entrega:    | Desarmado | <input type="checkbox"/>            | Armado            | <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | 61245             | 19/5/2025      | 19/5/2030         |
| YUGO             | 0586               | 61246             | 6/5/2025       | 6/5/2030          |
| EQUIPO UT1       | 202000541886       | 61239             | 8/5/2025       | 8/5/2026          |
| EQUIPO UT2       | 5020634            | 54354             | 23/8/2024      | 23/8/2025         |
| BOBINA AC-DC     | 1414               | 61248             | 21/5/2025      | 21/5/2026         |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | 1/6/2021       | 1/6/2026          |
| MASA PATRON      | 864                | 45944             | 1/8/2023       | 1/8/2028          |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN          | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo A   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo B   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |    |
|---|----|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-709 | SI |
|---|----|

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

|  |                            |                          |       |
|--|----------------------------|--------------------------|-------|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op/ NII US. PM. LP |                            | PRECINTO Nº              | 10106 |
|  |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |       |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.   | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |       |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com