




	INFORME DE I.N.D			Nº 17.111																																																	
	PUNTOS CRITICOS			HOJA 1 de 1																																																	
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																																	
			III																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-01	☒	CLIENTE:	GENEXA S.R.L		FECHA:	30	06	2025																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			☐	EQUIPO:	#70	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																														
MARCA:	CZM		DOMINIO:	NBK-612		MODELO:	TM 300																																														
PORTE Nº:	3833		VIGENCIA:	12 MESES		IDENT Nº:	#70																																														
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																					
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																					
Inspección con Partículas: Seca ☒ Humeda ☐																																																					
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																					
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>									EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																																	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																																	
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																																	
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																	
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																																	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																	
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																					
DESCRIPCIÓN			APTO	NO APTO																																																	
DETECCION DE FISURA			X																																																		
ESTADO DE CUERPO			X																																																		
																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-E-709				SI																																																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																					
OBSERVACIONES: NUMERO DE REMITO 2656																																																					
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																		
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																															

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.111			
	PUNTOS CRITICOS			HOJA 2 de 2			
PROCEDIMIENTO: PO-01		x	CLIENTE: GENEXA S.R.L	FECHA:	30	06	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO: #70	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA GASTON Op. NITUS-PM. LP				PRECINTO Nº			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

			INFORME DE I.N.D			Nº 17.111							
						HOJA 3 de 3							
			PUNTOS CRITICOS			W.O.							
PROCEDIMIENTO:		PO-01	CLIENTE:		GENEXA S.R.L		FECHA:		30	06	2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:		#70		LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.				
													
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N° 105. PM. LP								PRECINTO Nº					
								FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				FIRMA - ACLARACIÓN					

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com