




	INFORME DE I.N.D			Nº 17.134																																															
	GANCHO GIRATORIO			HOJA 1 de 2																																															
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																															
			II																																																
PROCEDIMIENTO:	PO-42	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	29 07 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		X	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																													
MARCA:	LD		DIAMETRO:	1 1/4"	CAPACIDAD:	N/A																																													
IDENT Nº:	309-1		DOMINIO:	N/A	VIGENCIA:	12 MESES																																													
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																			
Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐																																																			
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																			
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																			
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																															
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																															
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																															
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																															
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																															
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida A</td><td>40</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>28</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida B1</td><td>29,2</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>58,7</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida D</td><td>61</td><td>mm</td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho			Detección de Fisuras	X		Medida A	40	mm	Condición del Ojal	X		Medida B	28	mm	Condición de Cuerpo	X		Medida B1	29,2	mm	Condición de Eje	X		Medida C	58,7	mm	Condición de Perno	X		Medida D	61	mm	Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho																																																
Detección de Fisuras	X		Medida A	40	mm																																														
Condición del Ojal	X		Medida B	28	mm																																														
Condición de Cuerpo	X		Medida B1	29,2	mm																																														
Condición de Eje	X		Medida C	58,7	mm																																														
Condición de Perno	X		Medida D	61	mm																																														
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-																																															
																																																			
<table><tr><td>Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709</td><td>SI</td></tr></table>							Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709	SI																																											
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709	SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.134					
	GANCHO GIRATORIO		HOJA 2 de 2					
W.O.								
PROCEDIMIENTO:	PO-42	☒	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	29	07	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☒	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com