


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.138																																																			
	GANCHO GIRATORIO			HOJA 1 de 2																																																			
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																																			
			II																																																				
PROCEDIMIENTO:	PO-42	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	29 07 2025																																																	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	X		EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																	
MARCA:	N/A		DIAMETRO:	1 Ø	CAPACIDAD:	5 TONELADAS																																																	
IDENT Nº:	#65		DOMINIO:	N/A	VIGENCIA:	12 MESES																																																	
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																							
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒																																																							
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																																							
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																							
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																			
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																																			
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																																			
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																																			
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																			
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																																			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																			
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																			
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																			
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																							
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="4">Dimensional del Gancho</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida A</td><td>31</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>24,7</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida B1</td><td>25</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>47</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida D</td><td>46,7</td><td>mm</td><td></td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>-</td><td></td><td></td></tr></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho				Detección de Fisuras	X		Medida A	31	mm		Condición del Ojal	X		Medida B	24,7	mm		Condición de Cuerpo	X		Medida B1	25	mm		Condición de Eje	X		Medida C	47	mm		Condición de Perno	X		Medida D	46,7	mm		Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-		
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho																																																				
Detección de Fisuras	X		Medida A	31	mm																																																		
Condición del Ojal	X		Medida B	24,7	mm																																																		
Condición de Cuerpo	X		Medida B1	25	mm																																																		
Condición de Eje	X		Medida C	47	mm																																																		
Condición de Perno	X		Medida D	46,7	mm																																																		
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-																																																			
Diagram showing the dimensions of the rotating hook: A (total length), B (hook width), B1 (hook thickness), C (hook radius), D (hook height), and E (hook depth).																																																							
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709																																																							
SI																																																							
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																							
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP			PRECINTO Nº		10132																																																		
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																		

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.138		
	GANCHO GIRATORIO		HOJA 2 de 2		
W.O.					
PROCEDIMIENTO:	PO-42	☒	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:
					29 07 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☒	EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com