


	INFORME DE I.N.D				Nº 17.164				
	CADENA				HOJA 1 de 1				
					CATEGORIA INSPECCIÓN				
			II						
PROCEDIMIENTO:	PO-35	X	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB		FECHA:	04	08	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	N/A		DIÁMETRO:	1/2"		LONGITUD:	7,50 MTS		
Nº PARTE:	3860		IDENT Nº:	113-7		VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:			Arenado	X	Limpieza Mecánica				
Condiciones de Inspección:			Desarmado		Armado			X	
Inspección con partículas:			Secas	X	Húmedas				
Condiciones de Entrega:			Desarmado		Armado			X	
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV		9296	61245	19/5/2025	19/5/2030				
YUGO		0586	61246	6/5/2025	6/5/2030				
EQUIPO UT1		202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026				
EQUIPO UT2		5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025				
BOBINA AC-DC		1414	61248	21/5/2025	21/5/2026				
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO	 					
Detección de Fisuras		X							
Estado del Gancho		X							
Estado del Eslabón		X							
Estado de Perno de Gancho		X							
									
Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709				SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
OBS: LOS GANCHOS TIENE Ø 1/2.									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP				PRECINTO Nº		10101			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN					

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com