


	INFORME DE I.N.D				Nº 17.176																																																	
	EQUIPO DE VACÍO				HOJA 1 de 2																																																	
					CATEGORIA INSPECCIÓN																																																	
PROCEDIMIENTO:	PO-63	X	CLIENTE:	DALLAS OIL S.A		FECHA:	11	08	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:				Nº PARTE:	3.868	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																															
MARCA:	TORREGIANI	MODELO:	N/A		CAPACIDAD:	9000 LTS																																																
INTERNO:	46	DOMINIO:	NMW 776		VIGENCIA:	12 MESES																																																
Inspección a metal limpio: Arenado☐ Inspección con Ultrasonido Falla☐ Inspección Visual int. y ext. rechazado☐ Prueba de Estanqueidad Si☒ Limpieza Mecánica ☐ Espesor ☒ aprobado ☒ No ☐																																																						
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>may-30</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>may-30</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>										EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	may-30	YUGO	0586	61246	6/5/2025	may-30	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	may-30																																																		
YUGO	0586	61246	6/5/2025	may-30																																																		
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																																		
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																		
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Casquete</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Hermeticidad</td><td>X</td><td></td></tr></table>			DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Casquete	X		Estado de Hermeticidad	X																																						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																				
Detección de Fisuras	X																																																					
Estado de Cuerpo	X																																																					
Estado de Casquete	X																																																					
Estado de Hermeticidad	X																																																					
MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:																																																						
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espeor mínimo																																															
1	6,4	6,5	6,7	6,4	6,6	6,2	6,2																																															
2	6,4	6,6	6,5	6,4	6,3	6,6	6,3																																															
3	6,5	6,4	6,4	6,4	6,2	6,6	6,2																																															
4	6,5	6,7	6,4	6,4	6,3	6,4	6,3																																															
5	6,7	6,5	6,6	6,4	6,7	6,6	6,4																																															
6	6,7	6,5	6,6	6,5	6,2	6,4	6,2																																															
7	6,4	6,4	6,6	6,5	6,3	6,5	6,3																																															
8	6,5	6,5	6,6	6,6	6,2	6,5	6,4																																															
9	6,4	6,4	6,5	6,5	6,7	6,6	6,4																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1					SI																																																	
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.176	
	EQUIPO DE VACÍO		HOJA 2 de 2	
PROCEDIMIENTO: PO-63 x		CLIENTE: DALLAS OIL S.A	FECHA: 11 08 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0		Nº PARTE: 3.868	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	
  				
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com