


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.200																																															
	ARBOL DE LEVAS			HOJA 1 de 2																																															
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																															
II																																																			
PROCEDIMIENTO:	PO-01	☒	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	13 08 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	☐		CIA:	4517	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																													
MARCA:	GUASCOR		MOTOR :	FG-40	PROPIETARIO:	PAE																																													
Nº PARTE:	3874		Nº DE IDENT	JOH-400	VIGENCIA:	12 MESES																																													
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																																			
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☐																																																			
Ins. Líquidos penetrantes: coloreados ☐ fluorescentes ☒																																																			
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																																			
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>47622</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>27/12/2022</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>40560</td><td>27/12/2022</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>1/9/2018</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/9/2018,</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	27/12/2022	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	1/9/2018	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622																																															
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																															
EQUIPO UT1	202000541886	61239	27/12/2022	8/5/2026																																															
EQUIPO UT2	5020634	40560	27/12/2022	23/8/2025																																															
BOBINA AC-DC	1414	61248	1/9/2018	21/5/2026																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026																																															
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de cuerpo</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>Estado de Contrapeso</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></tbody></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de cuerpo	☒	☐	Estado de Contrapeso	☒	☐																																	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																	
Detección de Fisuras	☒	☐																																																	
Estado de cuerpo	☒	☐																																																	
Estado de Contrapeso	☒	☐																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709				SI																																															
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com