





	INFORME DE I.N.D			Nº 17.203																																																		
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO			HOJA 1 de 2																																																		
				CATEGORIA INSPECCIÓN II																																																		
PROCEDIMIENTO:	PO-63	X	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR		FECHA:	18	08	2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.884		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																															
MARCA:	ECONOVO	MODELO:	ECOS 25	CAPACIDAD:	25 MTS³																																																	
INTERNO:	#977	DOMINIO:	AG-407-KY	VIGENCIA:	12 MESES																																																	
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒ Inspección con Ultrasonido Falla ☐ Espesor ☒ Inspección por Partículas Mag. Húmedas ☐ Secas ☒ Prueba de Estanqueidad Si ☒ No ☐ Inspección Visual int y ext. Aprobado ☒ Rechazado ☐																																																						
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>										EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																																		
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																																		
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																																		
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																																		
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																																		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Casquete</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Tornamesa</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Perno Rey</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Hermeticidad</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table> 										DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Casquete	X		Estado de Tornamesa	X		Estado de Perno Rey	X		Estado de Hermeticidad	X																									
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																				
Detección de Fisuras	X																																																					
Estado de Cuerpo	X																																																					
Estado de Casquete	X																																																					
Estado de Tornamesa	X																																																					
Estado de Perno Rey	X																																																					
Estado de Hermeticidad	X																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1				SI																																																		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP				PRECINTO Nº																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D				Nº 17.203		
	CISTERNA DE ABASTECIMIENTO				HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO-63		X		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 18 08 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: 3.884		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
							
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6,4	6,6	6,4	6,7	6,9	6,8	6,4
2	6,5	6,5	6,8	6,6	6,9	6,6	6,5
3	6,6	6,5	6,5	6,5	6,7	6,7	6,5
4	6,5	6,5	6,8	6,7	6,8	6,5	6,5
5	6,5	6,4	6,8	6,7	6,7	6,4	6,4
6	6,5	6,9	6,4	6,8	6,8	6,9	6,4
7	6,4	6,9	6,4	6,9	6,7	7,1	6,4
8	6,6	6,5	6,4	6,8	6,7	6,9	6,4
9	6,7	6,4	6,5	6,9	6,8	6,8	6,4
							
MARCA	TORMECAN						
CAPACIDAD	25 MTS ³						
Nº IDENT.	977-1						
DIÁMETRO	50,6 MM						
APROBADO	SI	X	NO				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº			
				FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.				FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com