


	INFORME DE I.N.D				Nº 17.207																																														
	QUINTA RUEDA				HOJA 1 de 1																																														
					CATEGORIA INSPECCIÓN																																														
		II																																																	
PROCEDIMIENTO:	PO-30	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	16 08 2025																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.881	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																													
MARCA:	TORMECAN		DIÁMETRO DE ENGANCHE	N/A	Nº DE PIEZA:	17542																																													
INTERNO:	89		DOMINIO:	LDD-815	VIGENCIA:	12 MESES																																													
Inspección a metal limpio:		Arenado		Limpieza Mecánica	X																																														
Condiciones de Inspección:		Desarmado		Armado	X																																														
Inspección con partículas:		Secas	X	Humedas																																															
Condiciones de Entrega:		Desarmado		Armado	X																																														
<table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																															
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																															
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																															
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																															
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025																																															
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																															
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																															
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																															
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																															
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																			
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Mecanismo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Perno rey</td><td>X</td><td></td></tr></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Estado de Cuerpo	X		Estado de Mecanismo	X		Estado de Perno rey	X																															
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																																	
Detección de Fisuras	X																																																		
Estado de Cuerpo	X																																																		
Estado de Mecanismo	X																																																		
Estado de Perno rey	X																																																		
																																																			
Aprobación según procedimiento Nº PO-30 ASTM E-709 SI																																																			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP			PRECINTO Nº																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com