

	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.217</b>
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>	HOJA 1 de 3
		<b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-47</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA:	22	08	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	#633	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	--	---------	------	----------------------	---------------------------

MARCA:	SCANIA	CAPACIDAD:	100000 LBS	DOMINIO:	OKQ-360
Nº PARTE:	3888	IDENT Nº:	#634	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
EQUIPO UT2	5020634	54354	23/8/2024	23/8/2025
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	634-5	X	
Cola de Cadena	634-4	X	
Terminal de Cable	1 1/4	X	
zocker	634-3	X	
Estaquera Principal	N/A	X	
Estaquera Auxiliar	N/A	X	
Porta Estaquera	634-1 /634-2	X	
Base de Malacate	N/A	X	
Defensa de Malacate	N/A	X	
Soporte de Rolo	N/A	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTM E-709;AWS D1.1	<b>SI</b>
---	-----------


**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.217</b> HOJA 2 de 3 W.O.			
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>					
PROCEDIMIENTO: <b>PO-47</b>	<b>X</b>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA:	22	08	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: <b>#633</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>		




 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.217</b> HOJA 3 de 3	
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>		W.O.	
PROCEDIMIENTO: <b>PO-47</b>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA: 22 08 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: #633	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de identificación	Longitud	Diametro cadena	Diametro de gancho
1	100.000 LBS	LEBUS	633-6	60 CM	3/4"	57 mm


<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	100.000	LEBUS	633-7	2"	1 1/8	1 3/4	1 1/8 "	APROBADO

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com