

	<b>INFORME DE I.N.D</b>				<b>Nº 17.230</b>
	<b>DAT:03</b>				HOJA 1 de 2
					CATEGORIA INSPECCIÓN II
PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 26 08 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	DAT:03	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA:	N/A	MODELO:	TERMINACION	CAPACIDAD : 150 CAÑOS	
PARTE N°:	3928	VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N° IND: 03	
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>EQUIPO UTILIZADO</b>	<b>Nº DE SERIE / LOTE</b>	<b>Nº DE CERTIFICADO</b>		<b>F. CALIBRACIÓN</b>	<b>F. DE VENCIMIENTO</b>
LÁMPARA UV	9296	61245		19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246		6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239		8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248		21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA		1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944		1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTME-709

**SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO N°
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

		INFORME DE I.N.D			<b>Nº 17.230</b> HOJA 2 de 2 W.O.		
		DAT:03					
PROCEDIMIENTO:	PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	PERFORMANCE S.R.L		FECHA:	26 08 2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	DAT:03		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		
							
							
							

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA 8/12/2025	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com