E.N.D SRL			INFORME DE I.N.D						N∘	№ 17.233 HOJA 1 de 1		
			QUINTA RUEDA							CATEGORIA INSPECCIÓN		
PROCEDIMIENTO: PO-30		х	CLIENTE:		TRANSPO	RTE MA	AZZEO	FECHA:	29	08	2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:		3.892		LUGAR DE INSPECCIÓN:		: BASE	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: JOST			DIÁMETRO DE E		ENGANCHE N/A		N° DE PIEZA:		242	2428350695B5		
INTERNO: 0 0 4			DOMINIO:		OKV-752		VIGENCIA:		1	12 MESES		
Inspección a metal limpio:			Arenado		Limpie		za Mecánica		(
Condiciones de Inspección:			Desarmado		Armad		-		-			
Inspección con partículas:			Secas			Humed	das					
Condiciones de Entrega:			Desarmado		Armad		o		ζ.			
EQUIPO UTILIZADO		Nº D	Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV YUGO			9296 0586		61245 61246		19/5/2025 6/5/2025		19/5/2030 6/5/2030			
EQUIPO UT1		20	202000541886		61239		8/5/2025		8/5/2026			
BOBINA AC-DC			1414		61248		21/5/2025		21/5/2026			
MEDIDOR DE CAMPO PARTICULAS S/H		2	GM 064 2101005648		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA 1/6/2021		NO APLICA 1/6/2026			-
MASA PATRON			864		45944		1/8/2023		1/8/2028			1
DETALLE DE INSPECCIÓN												
DESCRIP	CIÓN		APTO NO APTO				COR AMERICA		3		1.3	
Detección de	e Fisuras		х									
Estado de Cuerpo			Х		FAT						_	
Estado de Mecanismo X												
Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709												
Aprobacio	Illento IV PO-30 ASTIVIE-709				SI							
<u> </u>						PRECINTO №						
						FECHA PUES		A EN VIGENCIA				
GM/E.N.D S. MANSILIA HUGO OP. NII US. PERMA OPERADOR	GASTON M. LP											