




	INFORME DE I.N.D		Nº 17.255																																											
	GANCHO GIRATORIO		HOJA 1 de 2																																											
			CATEGORIA INSPECCIÓN																																											
IV																																														
PROCEDIMIENTO: PO-42	X	CLIENTE: CAM SRL	FECHA: 28 08 2025																																											
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	X	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																											
MARCA: LD	DIAMETRO: 1 1/4"	CAPACIDAD: 11,5 TONELADAS																																												
IDENT Nº: 431-2		VIGENCIA: 12 MESES																																												
Inspección a metal limpio: Arenado ☐ Limpieza Mecánica ☒																																														
Condiciones de Inspección: Desarmado ☐ Armado ☒																																														
Inspección con partículas: Secas ☒ Húmedas ☐																																														
Condiciones de Entrega: Desarmado ☐ Armado ☒																																														
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																										
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																										
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																										
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																										
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																										
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																										
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																										
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																										
DETALLE DE INSPECCIÓN																																														
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida A</td><td>25</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>2,9</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida B1</td><td>2,9</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>6,1</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida D</td><td>6,4</td><td>mm</td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>-</td><td></td></tr></tbody></table>					DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho			Detección de Fisuras	X		Medida A	25	mm	Condición del Ojal	X		Medida B	2,9	mm	Condición de Cuerpo	X		Medida B1	2,9	mm	Condición de Eje	X		Medida C	6,1	mm	Condición de Perno	X		Medida D	6,4	mm	Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-	
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Dimensional del Gancho																																											
Detección de Fisuras	X		Medida A	25	mm																																									
Condición del Ojal	X		Medida B	2,9	mm																																									
Condición de Cuerpo	X		Medida B1	2,9	mm																																									
Condición de Eje	X		Medida C	6,1	mm																																									
Condición de Perno	X		Medida D	6,4	mm																																									
Estado de lengüeta o seguro	X		Medida E	-																																										
																																														
Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709																																														
SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																														
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 9570																																												
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																												
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																												

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.255					
	GANCHO GIRATORIO		HOJA 2 de 2					
W.O.								
PROCEDIMIENTO:	PO-42	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA:	28	08	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	X	EQUIPO:		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			
								
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP			PRECINTO Nº		9570			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN					

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com