

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.304
	ARBOL DE LEVAS	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN III

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA: 01 / 09 / 2025
---	-------------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	CIA: 4485	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	-----------	--

MARCA: GUASCOR	MOTOR: FG-240	PROPIETARIO: PAE
Nº PARTE: 3784	Nº DE IDENT: JOH-403	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Ins. Líquidos penetrantes: coloreados <input checked="" type="checkbox"/>	fluorescentes <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	27/12/2022	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	1/9/2018	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de cuerpo	X	
Estado de Contrapeso	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
		FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com