

	<b>INFORME DE I.N.D</b>				<b>Nº 17.330</b>			
					<b>HOJA 1 de 2</b>			
	<b>PORTAVOLQUETE</b>				<b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b>			
					<b>IV</b>			
PROCEDIMIENTO:	<b>PO-48</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>CAM SRL</b>	FECHA:	13	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	283	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE CLIENTE</b>		
MARCA:	<b>FORD</b>		MODELO:	1723	DOMINIO:	<b>AD-281-CQ</b>		
Nº PARTE:	3792		IDENT Nº:	283	VIGENCIA:	<b>12 MESES</b>		
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>				
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>				
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>EQUIPO UTILIZADO</b>	<b>Nº DE SERIE / LOTE</b>	<b>Nº DE CERTIFICADO</b>		<b>F. CALIBRACIÓN</b>	<b>F. DE VENCIMIENTO</b>			
LÁMPARA UV	9296	61245		19/5/2025	19/5/2030			
YUGO	0586	61246		8/9/2020	6/5/2030			
EQUIPO UT1	202000541886	61239		8/5/2020	8/5/2026			
BOBINA AC-DC	1414	61248		8/3/2021	21/5/2026			
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA		8/3/2021	NO APLICA			
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA		1/6/2021	1/6/2026			
MASA PATRON	864	45944		8/9/2020	1/8/2028			
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>								
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>						
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>							
Estado de Cadena	<input checked="" type="checkbox"/>							
Estado de Planchuela	<input checked="" type="checkbox"/>							
Estado de Anclaje	<input checked="" type="checkbox"/>							
Estado de Grampa	<input checked="" type="checkbox"/>							
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>							
<b>CADENA</b>	<b>MEDIDA</b>							
LONGITUD	1 . 30	m						
DIÁMETRO	%							
GRAMPAS U	%							
								
Aprobación según procedimiento Nº PO-48 ASTM E-709; AWS D1.1					<b>SI</b>			
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>								
 <b>GM END S.R.L.</b> <b>MANSILLA HUGO GASTON</b> <b>Op. NII US. PM. LP</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"><b>PRECINTO Nº</b></div> <div style="width: 45%;"><b>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</b></div> </div>							
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN				FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.330</b> <b>HOJA 2 de 2</b>			
	<b>PORTAVOLQUETE</b>			<b>W.O.</b>		
<b>PROCEDIMIENTO:</b>	<b>PO-48</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CLIENTE:</b>	<b>CAM SRL</b>	<b>FECHA:</b>	<b>13 09 2025</b>
<b>PRÁCTICA DEL CLIENTE:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>EQUIPO:</b>	<b>283</b>	<b>LUGAR DE INSPECCIÓN:</b>		
						
						
						
 <b>GM E.N.D S.R.L.</b> <b>MANSILLA HUGO GASTON</b> <b>Op/NII US. PM. LP</b>		<b>PRECINTO N°</b>				
		<b>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</b>				
<b>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</b>		<b>FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</b>			<b>FIRMA - ACLARACIÓN</b>	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com