
	INFORME DE I.N.D	Nº 17.338
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO:	PO-47	X	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	17	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	TG-33	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	MERCEDES BENZ		CAPACIDAD:	80 LBS	DOMINIO:	AD-658-QK		
Nº PARTE:	3790		IDENT Nº:	TG-33	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cola de Cadena	33-3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Terminal de Cable	33-2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gancho Doble	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estaquera Principal	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estaquera Auxiliar	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porta Estaquera	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Base de Malacate	33-4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Defensa de Malacate	33-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Soporte de Rolo	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Quinta Rueda	24282200432B5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Aprobación según procedimiento Nº PO-47	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com


	INFORME DE I.N.D		Nº 17.338 HOJA 2 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-47	X	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	17	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	TG-33	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.			



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.338 HOJA 3 de 3
	CAMIÓN GUINCHE	W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-47	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	17	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	TG-33	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		


Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	X	LIBIS	33-3	X	55 CM	1"

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	100,000 LBS	LEBUS	33-2	2"	1 1/2"	1 1/8"	1 1/8"	APTO

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	