	INFORME DE I.N.D			Nº 17.340 HOJA 1 de 1		
	QUINTA RUEDA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-30	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA:	19	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.799	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA: JOST	DIÁMETRO DE ENGANCHE	Nº DE PIEZA: 27E2310178B5				
INTERNO: 272	DOMINIO: AC-079-QV	VIGENCIA:	12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Mecanismo	X	



Aprobación según procedimiento N° PO-30	SI
---	----

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com