

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------|--|
|  | INFORME DE I.N.D | | | Nº 17.345 | | | | | |
| | CIGÜEÑAL | | | HOJA 1 de 1 | | | | | |
| | | | | CATEGORIA INSPECCIÓN | | | | | |
| IV | | | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTO: | P.O - 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: | JUSTO OTERO E HIJOS | FECHA: | 06 | 05 | 2025 | |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: | CIA-392 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | | | | BASE CLIENTE | |
| MOTOR: | WAUKESHA | N° SERIE : | 4461 | COMPANIA: | | | | PAE | |
| Nº PARTE: | 3713 | IDENT Nº: | JOH-392 | VIGENCIA: | | | | 12 MESES | |
| Inspección a metal limpio: | | Arenado | <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Condiciones de Inspección: | | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Inspección con partículas: | | Secas | <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas | | <input type="checkbox"/> | | | |
| Condiciones de Entrega: | | Desarmado | <input type="checkbox"/> | Armado | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO | | | | | |
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 | | | | | |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 | | | | | |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 27/12/2025 | 8/5/2026 | | | | | |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 | | | | | |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | 1/9/2018 | N/A | | | | | |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/9/2018 | 1/6/2026 | | | | | |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/9/2018 | 1/8/2026 | | | | | |
| DETALLE DE INSPECCIÓN | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO | | | | | | | |
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Brida de Montaje | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Miñones Principal | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Contrapeso | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Codos de Biela | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Apoyo de Cigüeñal | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Aprobacion según procedimiento N° PO-01 ASTM E 797 | | | | | SI | | | | |
| DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS | | | | | | | | | |
|  GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NV US. PM. LP | | | | | PRECINTO Nº | | | | |
| | | | | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | | | | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | | | FIRMA - ACLARACIÓN | | | | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com