	INFORME DE I.N.D	Nº 17.346
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	23	09	2025
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	----------------------	--------	----	----	------


PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	#695	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--	---------	------	----------------------	---------------------------

MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	4844	DOMINIO:	AD-176-JM
Nº PARTE:	3800	IDENT Nº:	695	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras		X		
Cola de Cadena	695-8	X		
Terminal de Cable	695-5	X		
Gancho Doble		X		
Estaquera Principal	695-6/965-7	X		
Estaquera Auxiliar		X		
Porta Estaquera	695-1/2/3/4	X		
Base de Malacate		X		
Defensa de Malacate	695-9	X		
Soporte de Rolo		X		
Quinta Rueda				


Aprobación según procedimiento Nº AG33PO-47 ASTME-709;AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.346 HOJA 2 de 3 W.O.			
	CAMIÓN GUINCHE					
PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/> X	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA:	23	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: #695	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.346 HOJA 3 de 3
	CAMIÓN GUINCHE	W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	23	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	#695	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	N/A	CM	695-6	260 MM	1 1/8	1-1 1/8


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	N/A	N/A	695-5	1 1/4	31,8 MM	44 MM	70MM	OK

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FECHA PUESTA EN VIGENCIA