	INFORME DE I.N.D	Nº 17.347
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 25 / 09 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 694	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: 4844	DOMINIO: AD-176-JR	
Nº PARTE: 3998	IDENT Nº: #694	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	ESTADO	
		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	X	
Cola de Cadena	694-1	X	
Terminal de Cable	694-2	X	
Gancho Doble	N/A	X	
Estaquera Principal	N/A	X	
Estaquera Auxiliar	N/A	X	
Porta Estaquera	N/A	X	
Base de Malacate	N/A	X	
Defensa de Malacate	694-5	X	
Soporte de Rolo	N/A	X	
Quinta Rueda	3028470603B5	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTME-709;AWS D1.1	SI
--	----


DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.347 HOJA 2 de 3 W.O.			
	CAMIÓN GUINCHE					
PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA:	25	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	694	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº
		FIRMA - ACLARACIÓN
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FECHA PUESTA EN VIGENCIA

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.347 HOJA 3 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	
PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 25 09 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: 694	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	N/A	LEBUS	694-1	60 cm	1 ø	1 1/8"


DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	N/A	N/A	694-2	1 1/8	29 mm	41 mm	69 mm	ok

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com