


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.354					
	PERNO DE ENGANCHE			HOJA 1 de 1					
				CATEGORIA INSPECCIÓN					
			IV						
PROCEDIMIENTO:	PO-37	X	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	29	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			Nº PARTE:	3.902	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MARCA:	JOST		MODELO:	N/A	Nº DE PERNO:	# 323			
INTERNO:	CS-17		DOMINIO:	AF-323-KR	VIGENCIA:	12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado	☐	Limpieza Mecánica		☒			
Condiciones de Inspección:		Desarmado	☐	Armado		☒			
Inspección con partículas:		Secas	☒	Humedas		☐			
Condiciones de Entrega:		Desarmado	☐	Armado		☒			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296		61245		19/5/2025		19/5/2030	
YUGO		0586		61246		6/5/2025		6/5/2030	
EQUIPO UT1		202000541886		61239		8/5/2025		8/5/2026	
BOBINA AC-DC		1414		61248		21/5/2025		21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026	
MASA PATRON		864		45944		1/8/2023		1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras		X							
Estado de Cuerpo		X							
DESCRIPCIÓN		MEDIDAS							
Medida de A		50,4	mm						
Medida de B		73	mm						
Medida de C		90,2	mm						
Medida de D		N/A							
									
Aprobación según procedimiento A82 PO-37 API 8 A, B, C						SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		PRECINTO Nº			
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
						FIRMA - ACLARACIÓN			