

	INFORME DE I.N.D.					Nº 17.356			
	QUINTA RUEDA					HOJA 1 de 1			
						CATEGORIA INSPECCIÓN			
						IV			
PROCEDIMIENTO:	PO-30	X	CLIENTE:	CAM SRL		FECHA:	27	09	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		Nº PARTE:	3.902		LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	JOST		DIÁMETRO DE ENGANCHE	<input type="checkbox"/>		Nº DE PIEZA:	3328500101B2		
INTERNO:	#417		DOMINIO:	AH-250-PU		VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado		<input type="checkbox"/>		Limpieza Mecánica		<input checked="" type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:	Desarmado		<input type="checkbox"/>		Armado		<input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:	Secas		<input checked="" type="checkbox"/>		Humedas		<input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:	Desarmado		<input type="checkbox"/>		Armado		<input checked="" type="checkbox"/>		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO		F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296		61245		19/5/2025		19/5/2030		
YUGO	0586		61246		6/5/2025		6/5/2030		
EQUIPO UT1	202000541886		61239		8/5/2025		8/5/2026		
BOBINA AC-DC	1414		61248		21/5/2025		21/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648		NO APLICA		1/6/2021		1/6/2026		
MASA PATRON	864		45944		1/8/2023		1/8/2028		

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Mecanismo	X	



Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709

SI

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	PRECINTO N°	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN