

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.362		
	TRINQUETE DE CARGA		HOJA 1 de 1		
CATEGORIA INSPECCIÓN IV					
PROCEDIMIENTO: PO-34 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE NAVARTA	FECHA:	01	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: LEBUS	DIÁMETRO: 3/8 - 1/2	CAPACIDAD:	15000 LBS		
IDENT Nº: #16-7	Nº PARTE: 3906	VIGENCIA:	12 MESES		
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>		
EQUIPO UTILIZADO					
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado del Eslabón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Perno del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
					
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709			SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS					
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº			
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com