

	<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 17.365</b> HOJA 1 de 1		
	<b>TRINQUETE DE CARGA</b>			CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>		
PROCEDIMIENTO: <b>PO-34</b> <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE NAVARTA</b>	FECHA:	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="2025"/>	
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: <input type="text" value="N/A"/>	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<input type="text" value="BASE GM END S.R.L."/>			
MARCA: <input type="text" value="LEBUS"/>	DIÁMETRO: <input type="text" value="3/8 - 1/2"/>	CAPACIDAD:	<input type="text" value="15000 LBS"/>			
IDENT Nº: <input type="text" value="#16-6"/>	Nº PARTE: <input type="text" value="3906"/>	VIGENCIA:	<input type="text" value="12 MESES"/>			
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas	<input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>EQUIPO UTILIZADO</b>						
<b>EQUIPO UTILIZADO</b>	<b>Nº DE SERIE / LOTE</b>	<b>Nº DE CERTIFICADO</b>	<b>F. CALIBRACIÓN</b>	<b>F. DE VENCIMIENTO</b>		
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030		
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030		
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026		
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
<b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>						
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>				
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estado del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estado del Eslabón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estado de Perno del Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-34 ASTM E-709			<b>SI</b>			
<b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP				PRECINTO Nº		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
				FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com