

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.366 HOJA 1 de 1				
	CADENA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV				
PROCEDIMIENTO: PO-38	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE NAVARTA	FECHA:	01	10	2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.				
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 3/8 "	LONGITUD: 6 MTS						
Nº PARTE: 3905	IDENT Nº: #16-2	VIGENCIA: 12 MESES						
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>						
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>						
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>						
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>						
EQUIPO UTILIZADO								
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO				
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030				
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030				
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026				
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026				
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026				
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028				
DETALLE DE INSPECCIÓN								
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO						
Detección de Fisuras	X							
Estado del Gancho	X							
Estado del Eslabón	X							
Estado de Perno de Gancho	X							
								
Aprobación según procedimiento Nº 38			SI					
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP			PRECINTO Nº		9561			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
			FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com