

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.367 HOJA 1 de 1		
	CADENA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-38 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE NAVARTA	FECHA: 01 10 2025				
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.				
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 3/8 "	LONGITUD: 6,50 MTS				
Nº PARTE: 3905	IDENT Nº: #16-1	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
EQUIPO UTILIZADO						
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO		
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030		
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030		
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026		
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026		
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028		
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	X					
Estado del Gancho	X					
Estado del Eslabón	X					
Estado de Perno de Gancho	X					
 						
						
Aprobación según procedimiento Nº 38			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP			PRECINTO Nº 9579			
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com