

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.369 HOJA 1 de 1		
	CADENA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: PO-38 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE NAVARTA	FECHA: 01 10 2025				
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.				
MARCA: N/A	DIÁMETRO: 3/8 "	LONGITUD: 6 MTS				
Nº PARTE: 3905	IDENT Nº: #16-8	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>			
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>			
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>			
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO			
Detección de Fisuras		X				
Estado del Gancho		X				
Estado del Eslabón		X				
Estado de Perno de Gancho		X				
						
						
						
Aprobación según procedimiento Nº 38			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº 9580				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com