	INFORME DE I.N.D	Nº 17.396
	CANCAMO DE BANDEJA	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN II

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JEMS SOLUTIONS SRL	FECHA: 13 / 10 / 2025
---	------------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº IDENT: #001	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	-----------------------	--

CAP. EN L: 864 lts MAX.	ANCHO: 60 CM	LONGITUD: 2,45 MTS
PARTE Nº: 3923	VIGENCIA: 12 MESES	PESO: 78 KG

Inspección a metal limpio: <input type="checkbox"/>	Arenado: <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica: <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: <input type="checkbox"/>	Desarmado: <input type="checkbox"/>	Armado: <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: <input checked="" type="checkbox"/>	Secas: <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas: <input type="checkbox"/>
Metodo de ensayo: <input checked="" type="checkbox"/>	Estanquidad: <input checked="" type="checkbox"/>	Hidraulica: <input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM-709	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBS: SE REALIZO PRUEBA DE ESTANQUIDAD POR 24 HS. ESTADO APROBADO

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.396 HOJA 2 de 2	
	CANCAMO DE BANDEJA		W.O.	

PROCEDIMIENTO: PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JEMS SOLUTIONS SRL	FECHA: 13 / 10 / 2025
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº IDENT: #001	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
--	----------------	--



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP/ NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com