	INFORME DE I.N.D	Nº 17.404
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 16 / 10 / 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: SCANIA	MODELO: P380	DOMINIO: GQI-568	
Nº PARTE: 3931	IDENT Nº: 635	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTOS	
		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	X	
Cola de Cadena	635-5	X	
Terminal de Cable	635-06	X	
Gancho Doble	N/A	X	
Estaquera Principal	635-3/4	X	
Estaquera Auxiliar	N/A	X	
Porta Estaquera	635-1/2	X	
Base de Malacate	N/A	X	
Defensa de Malacate	635-7	X	
Soporte de Rolo	N/A	X	
Quinta Rueda	N/A	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTME-709;AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com


	INFORME DE I.N.D		Nº 17.404 HOJA 2 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/> X	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	16	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.404 HOJA 3 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	
PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 16 10 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	N/A	LEBUS	635-5	60 CM	1"	57MM


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	N/A	N/A	635-06	1 1/4"	31 MM	43 MM	1 1/4"	OK

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº
			FIRMA - ACLARACIÓN
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com