


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.410		
	MANOMETRO			HOJA 1 de 1		
				CATEGORIA INSPECCIÓN		
			IV			
PROCEDIMIENTO: PO-43	X	CLIENTE: TRANSPORTE TOLABA	FECHA: 17	10	2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: 4.012	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.			
DIAMETRO: 1/4"	IDENTIFICACIÓN: 696-5	VIGENCIA: 12 MESES				
Inspección con Ultrasonido		Arenado	LIMPIEZA MECANICA X			
Inspección por Partículas Mag.		Falla	Espesor			
Prueba Hidráulica		Húmedas	Secas			
		Presión de Diseño	5	BAR		
		Presion de Prueba	5	BAR		
		Presion de Trabajo	3,2	BAR		
Condiciones de Entrega:		Desarmado X	Armado			
EQUIPO UTILIZADO		Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV		9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
YUGO		303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT	NO APLICA	
BOBINA AC-DC		17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	
MEDIDOR DE CAMPO		GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H		2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON		864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	 			
Detección de Fisuras	X					
Estado de Conexión	X					
Estado del Cuerpo	X					
Estado del Mecanismo	X					
Aprobación según procedimientoNº PO-43 ASTME-709;API-570,API-598;ASME B31.3			SI			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
MANOMETRO MARCA BEYCA 2"						
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº		9509	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN			

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com