

		INFORME DE I.N.D			Nº 17.421
					HOJA 1 de 1
ENGRANAJE PRINCIPAL DE HIDROGRUA					CATEGORIA INSPECCIÓN
					IV
PROCEDIMIENTO:	PO-01	X	CLIENTE:	TECNO SUR (PETRIGH HORACIO CARLOS S.D.H)	FECHA: 17 10 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA:	PM		DIAMETRO:	N/A	MODELO: PM 190023
PARTÉ N°:	3934		VIGENCIA:	12 MESES	IDENT N°: 19023
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	
Inspección con Partículas:	Seca	<input type="checkbox"/>	Humeda	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTÍCULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
DETECCIÓN DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTADO DE ENGRANAJE	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTME-709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/ NII US. PM. LP	PRECINTO N°	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com