

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.428		
				HOJA 1 de 1		
VÁLVULA DE SEGURIDAD						
IV						
PROCEDIMIENTO:	PO-43	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	CAM SRL		
FECHA:			18	10	2025	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		Nº PARTE:	3.936	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
DIAMETRO:	2"	IDENTIFICACIÓN:	CL-75	VIGENCIA: 12 MESES		
Arenado		<input type="checkbox"/>				
Inspección con Ultrasonido		<input type="checkbox"/>				
Inspección por Partículas Mag.		<input type="checkbox"/>				
Húmedas		<input type="checkbox"/>				
Prueba Hidráulica						
Presión de Diseño				1300	PSI	
Condiciones de Entrega:		Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
DETALLE DE INSPECCIÓN						
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO				
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>					
Estado de Conexión	<input checked="" type="checkbox"/>					
Estado del Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>					
Estado del Mecanismo	<input checked="" type="checkbox"/>					
						
Aprobación según procedimiento Nº PO-43 ASTME-709; API-570, API-598; ASME B31.3				SI		
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS						
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 9578				
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN				

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com