	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17,440</b>
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>	HOJA 1 de 3
		<b>CATEGORIA INSPECCIÓN</b>
		<b>III</b>

PROCEDIMIENTO:	<b>POI 47</b>	<b>X</b>	CLIENTE:	<b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA:	28	10	2025
----------------	---------------	----------	----------	----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO:	696	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	--	---------	-----	----------------------	---------------------------


MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	4844	DOMINIO:	AD-176-JQ
Nº PARTE:	3948	IDENT Nº:	696	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APT	
		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	N/A	X	
Cola de Cadena	696-6	X	
Terminal de Cable	696-7	X	
Gancho Doble	N/A	X	
Estaquera Principal	696-1	X	
Estaquera Auxiliar	N/A	X	
Porta Estaquera	696-4	X	
Base de Malacate	N/A	X	
Defensa de Malacate	N/A	X	
Soporte de Rolo	N/A	X	




Aprobación según procedimiento Nº POI 47 CAMION GUINCHE	SI	
---	----	--

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com


	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17,440</b> HOJA 2 de 3	
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	<b>POI 47</b>	<b>X</b>	CLIENTE:	<b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA:	28	10	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	696	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>			



 GM E.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
		FIRMA - ACLARACIÓN	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17,440</b> HOJA 3 de 3	
	<b>CAMIÓN GUINCHE</b>		w.o.	
PROCEDIMIENTO: <b>POI 47</b>	CLIENTE: <b>MAXICON S.R.L</b>	FECHA: 28 10 2025		
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: 696	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>		

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	N/A	LEBUS	696-6	620 CM	1"	1 1/8"


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	N/A	LEBUS	696-7		59	59.3	33	OK

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº
			FIRMA - ACLARACIÓN
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com