


	INFORME DE I.N.D			Nº 17,441 HOJA 1 de 1																											
	CADENA			CATEGORIA INSPECCIÓN III																											
PROCEDIMIENTO: POI 35	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA:	28	10	2025																									
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: 696	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																											
MARCA: CM	DIÁMETRO: 1/2"	LONGITUD: 75 CM																													
Nº PARTE: 3948	IDENT Nº: 696-8	VIGENCIA: 12 MESES																													
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																													
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>19/5/2030</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>GAUSSIMETRO</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> </tr> <tr> <td>LUXOMETRO</td> <td>AC 49723</td> <td>61240</td> <td>17/6/2025</td> <td>17/6/2026</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																											
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																											
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																											
GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																											
LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026																											

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado del Gancho	X	
Estado del Eslabón	X	
Estado de Perno de Gancho	X	



Aprobación según procedimiento Nº POI 35 CADENA DE AMARRE
SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº 9552
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.
FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com