


		INFORME DE I.N.D			Nº 17,445
		PERNO DE ENGANCHE			HOJA 1 de 1
PROCEDIMIENTO: POI 37 X		CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA: 03 11 2025		CATEGORIA INSPECCIÓN IV
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: 3,950	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA: JOST	MODELO: N/A	Nº DE PERTO: 924			
INTERNO: 924	DOMINIO: AD-370-FB	VIGENCIA: 12 MESES			
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026	
GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	
MEDIDOR DE CAMPO	22-1039	1066-25	3/9/2025	3/9/2026	

DETALLE DE INSPECCIÓN				
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO		
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DESCRIPCIÓN	MEDIDAS			
Medida de A	50	mm		
Medida de B	72	mm		
Medida de C	89	mm		
				

Aprobación según procedimiento Nº POI 37 PERNO REY	SI
--	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS		
	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com