

	INFORME DE I.N.D		Nº 17,447 HOJA 1 de 2		
	EQUIPO DE VACÍO		CATEGORIA INSPECCIÓN IV		
PROCEDIMIENTO: POI 63 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA:	04	11	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3,953	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		
MARCA: TORREGIANI	MODELO: N/A	CAPACIDAD:	9000 LTS		
INTERNO: 746	DOMINIO: AD-350-MT	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	61246	6/5/2025	may-30
MEDIDOR DE CAMPO	22-1039	1066-25	3/9/2025	sept-26
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
MEDIDOR DE CAMPO	22-1039	1066-25	3/9/2025	3/9/2026

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:						Milímetros (mm)	
Punto	Casquete 1	Casquete 2	S1	S2	S3	S4	Espesor mínimo
1	6.1	6.3	6.3	6.5	6.4	6.2	6.1
2	6.2	6.5	6.2	6.5	6.5	6.1	6.1
3	6.3	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2
4	6.1	6.5	6.5	6.2	6.1	6.5	6.1
5	6.5	6.3	6.3	6.1	6.1	6.5	6.1
6	6.3	6.1	6.0	6.3	6.3	6.4	6.0
7	6.2	6.2	6.2	6.5	6.2	6.3	6.2
8	6.1	6.3	6.1	6.4	6.3	6.1	6.1
9	6.2	6.5	6.3	6.3	6.3	6.0	6.0


Aprobación según procedimiento Nº POI 63 CISTERNA DE ABASTECIMIENTO-VACÍO	SI
---	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN
		FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17,447 HOJA 2 de 2			
	EQUIPO DE VACÍO		W.O.			
PROCEDIMIENTO: POI 63	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR	FECHA:	04	11	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	3,953	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA - ACLARACIÓN
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com