



		<b>INFORME DE I.N.D</b>			<b>Nº 17,448</b>																																								
		<b>CISTERNA DE ABASTECIMIENTO</b>			HOJA 1 de 2																																								
PROCEDIMIENTO: <b>POI 63</b> <input checked="" type="checkbox"/>		CLIENTE: <b>VIENTOS DEL SUR</b>		FECHA: <b>04 11 2025</b>																																									
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>		Nº PARTE: <b>3,953</b>	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>																																										
MARCA: <b>SAYI</b>	MODELO: <b>N/A</b>	CAPACIDAD: <b>253 MTS</b>																																											
INTERNO: <b>#964</b>	DOMINIO: <b>AG-287-HC</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>																																											
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado <input type="checkbox"/></td> <td>Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección con Ultrasonido</td> <td>Falla <input type="checkbox"/></td> <td>Espesor <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inspección por Partículas Mag.</td> <td>Húmedas <input type="checkbox"/></td> <td>Secas <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Prueba de Estanqueidad</td> <td>Si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inspección Visual int y ext.</td> <td>Aprobado <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Rechazado <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>	Inspección con Ultrasonido	Falla <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/>	Inspección por Partículas Mag.	Húmedas <input type="checkbox"/>	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Prueba de Estanqueidad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Inspección Visual int y ext.		Aprobado <input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>																								
Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Inspección con Ultrasonido	Falla <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas <input type="checkbox"/>	Secas <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Prueba de Estanqueidad	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																																											
Inspección Visual int y ext.		Aprobado <input checked="" type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>19/5/2030</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>6/5/2030</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>LUXOMETRO</td> <td>AC 49723</td> <td>61240</td> <td>17/6/2025</td> <td>17/6/2026</td> </tr> <tr> <td>GAUSSIMETRO</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> <td>#N/D</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>22-1039</td> <td>1066-25</td> <td>3/9/2025</td> <td>3/9/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026	GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	MEDIDOR DE CAMPO	22-1039	1066-25	3/9/2025	3/9/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																									
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																									
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																									
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																									
LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026																																									
GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																																									
MEDIDOR DE CAMPO	22-1039	1066-25	3/9/2025	3/9/2026																																									
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																									

DETALLE DE INSPECCIÓN					
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APTO</b>	<b>NO APTO</b>			
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Tornamesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Perno Rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
					

robación según procedimiento Nº POI 63 CISTERNA DE ABASTECIMIENTO-VAC		<b>SI</b>						
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS								
 <b>GM END S.R.L.</b> <b>MANSILLA HUGO GASTON</b> <b>Op. NII US. PM. LP</b>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">PRECINTO Nº</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA			
PRECINTO Nº								
FECHA PUESTA EN VIGENCIA								
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN							

		<b>INFORME DE I.N.D</b>					<b>Nº 17,448</b> <b>HOJA 2 de 2</b> <b>W.O.</b>							
		<b>CISTERNA DE ABASTECIMIENTO</b>												
<b>PROCEDIMIENTO:</b>		<b>POI 63</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CLIENTE:</b>		<b>VIENTOS DEL SUR</b>		<b>FECHA:</b>		<b>04</b>	<b>11</b>	<b>2025</b>		
<b>PRÁCTICA DEL CLIENTE:</b>		<input type="checkbox"/>	<b>Nº PARTE:</b>		<b>3,953</b>		<b>LUGAR DE INSPECCIÓN:</b>					<b>BASE GM END S.R.L.</b>		
														
<b>MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:</b>										<b>Milímetro (mm)</b>				
<b>Punto</b>	<b>Casquete 1</b>	<b>Casquete 2</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>Espesor mínimo</b>							
1	6.2	6.4	6.2	6.3	6.5	6.4	6.2							
2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3							
3	6.2	6.2	6.3	6.5	6.4	6.4	6.2							
4	6.4	6.2	6.4	6.5	6.2	6.3	6.2							
5	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2							
6	6.3	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.2							
7	6.2	6.3	6.5	6.5	6.3	6.4	6.2							
8	6.3	6.4	6.3	6.3	6.5	6.3	6.3							
9	6.2	6.5	6.5	6.4	6.2	6.4	6.2							
														
<b>MARCA</b>		<b>TORMECAN</b>												
<b>CAPACIDAD</b>		<b>50 TONELADAS</b>												
<b>Nº IDENT.</b>		<b>964</b>												
<b>DIÁMETRO</b>		<b>50.4 "</b>												
<b>APROBADO</b>		<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b>										
		<b>PRECINTO Nº</b>												
<b>MANSILLA HUGO GASTON</b>		<b>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</b>												
<b>Op. NII US. PM. LP</b>														
<b>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</b>		<b>FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</b>												
		<b>FIRMA - ACLARACIÓN</b>												

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com