

		INFORME DE I.N.D.			Nº 17,449
		CADENA			HOJA 1 de 1
PROCEDIMIENTO: POI 35 X		CLIENTE: MAXICON S.R.L.	FECHA: 28 10 2025	CATEGORÍA INSPECCIÓN III	
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		EQUIPO: 696	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	N/A	DIÁMETRO: 3/8"	LONGITUD:	N/A	
Nº PARTE:	3948	IDENT Nº: #019	VIGENCIA:	12 MESES	
Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	
GAUSSIMETRO	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	
LUXOMETRO	AC 49723	61240	17/6/2025	17/6/2026	

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado del Gancho		X
Estado del Eslabón		X
Estado de Perno de Gancho		X






Aprobación según procedimiento Nº POI 35 CADENA DE AMARRE

NO

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBS: RECHAZADO POR ESLABONES DEFORMADOS Y ESTIRADOS LOS GANCHO DEFORMADO.

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com