	INFORME DE I.N.D	Nº 17.461
	DAT 01	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 20	11	2025
---	-----------------------------------	-----------	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	INTERNO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	---------------------	--

MARCA: N/A	MODELO: TERMINACION	CAPACIDAD: 150 TBG
PARTE N°: 3963	IDENT N°: # DAT 01	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Soldadura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Aprobacion según procedimiento N° PO-01; ASTM E-709	SI
---	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP		PRECINTO Nº	9521
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	8/4/2026
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN	


CALLÉ 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.461 HOJA 2 de 3 W.O.		
	DAT 01				
PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA: 20 11 2025			
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE			



 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº 9521
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA 8/4/2026
		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.461 HOJA 3 de 3 W.O.		
	DAT 01				
PROCEDIMIENTO: PO-01 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L	FECHA:	20	11	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		



 GM E.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII U.S. PM. LP		PRECINTO Nº	9521
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	8/4/2026
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com