


		INFORME DE I.N.D			Nº 17.467
		PERNO DE ENGANCHE			HOJA 1 de 1
PROCEDIMIENTO: PO-37 X		CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 27 11 2025		CATEGORIA INSPECCIÓN IV
PRÁCTICA DEL CLIENTE:		Nº PARTE: 3.967	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	N/A	DIAMETRO: 50,8 MM	Nº DE PERNO: #04		
INTERNO:	SC-02	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES		
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>		
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>		
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>		
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>		
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028	

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
Medida de A	50,8	mm
Medida de B	73	mm
Medida de C	91,1	mm



Aprobación según procedimiento Nº PO-37 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com