






	INFORME DE I.N.D			Nº 17.479																																										
	ARBOL DE LEVAS			HOJA 1 de 2																																										
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																										
IV																																														
PROCEDIMIENTO:	PO-01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	05 12 2025																																								
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		CIA:	4516	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																								
MARCA:	GUASCOR		MOTOR :	FG240	PROPIETARIO:	PAE																																								
Nº PARTE:	3978		Nº DE IDENT	JOH-	VIGENCIA:	12 MESES																																								
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																														
Condiciones de Inspección: Desarmado <input checked="" type="checkbox"/> Armado <input type="checkbox"/>																																														
Ins. Líquidos penetrantes: coloreados <input checked="" type="checkbox"/> fluorescentes <input type="checkbox"/>																																														
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																														
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>47622</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>27/12/2022</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>1/9/2018</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/9/2018</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/9/2018,</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	27/12/2022	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	1/9/2018	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																										
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622																																										
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																										
EQUIPO UT1	202000541886	61239	27/12/2022	8/5/2026																																										
BOBINA AC-DC	1414	61248	1/9/2018	21/5/2026																																										
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	1/9/2018	NO APLICA																																										
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/9/2018	1/6/2026																																										
MASA PATRON	864	45944	1/9/2018,	1/8/2028																																										
DETALLE DE INSPECCIÓN																																														
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Estado de cuerpo</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Estado de Contrapeso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>							DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estado de Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																												
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
Estado de cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
Estado de Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																												
<table><tr><td>Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709</td><td>SI</td></tr></table>							Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709	SI																																						
Aprobación según procedimiento Nº PO-01 ASTM E - 709	SI																																													
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																														
<table><tr><td rowspan="3"> GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP</td><td rowspan="3"></td><td>PRECINTO Nº</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">FECHA PUESTA EN VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</td><td>FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</td><td colspan="2">FIRMA - ACLARACIÓN</td></tr></table>							 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº		FECHA PUESTA EN VIGENCIA				FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																												
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																												
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN																																												

CALLE 3275 Nº277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.479					
	ARBOL DE LEVAS		HOJA 2 de 2					
			W.O.					
PROCEDIMIENTO:	PO-01	X	CLIENTE:	JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA:	05	12	2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	CIA:	4516	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE			
MARCA:	GUASCOR	MOTOR :	FG240	PROPIETARIO:	PAE			
Nº PARTE:	3978	Nº DE IDENT	JOH-	VIGENCIA:	12 MESES			
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP			PRECINTO Nº					
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA					
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com