

	INFORME DE I.N.D			Nº 17.480																																									
	CIGÜEÑAL			HOJA 1 de 1																																									
				CATEGORIA INSPECCIÓN																																									
IV																																													
PROCEDIMIENTO: P.O - 01	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS	FECHA: 05	12	2025																																								
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: JOH-414	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																										
MOTOR: GUASCOR	Nº SERIE : FG-240	COMPANIA: PAE																																											
Nº PARTE: 3978	IDENT Nº: CIA-4516	VIGENCIA: 12 MESES																																											
Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																													
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																													
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/> Húmedas <input type="checkbox"/>																																													
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																													
<table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>61245</td><td>19/5/2025</td><td>19/5/2030</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>0586</td><td>61246</td><td>6/5/2025</td><td>6/5/2030</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>61239</td><td>8/5/2025</td><td>8/5/2026</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>1414</td><td>61248</td><td>21/5/2025</td><td>21/5/2026</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																									
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030																																									
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																									
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																									
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																									
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																									
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																									
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																									
DETALLE DE INSPECCIÓN																																													
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Brida de Montaje</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Miñones Principal</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Contrapeso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Codos de Biela</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Apoyo de Cigüeñal</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>						DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Miñones Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Codos de Biela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoyo de Cigüeñal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																											
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Brida de Montaje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Miñones Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Contrapeso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Codos de Biela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Apoyo de Cigüeñal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
																																													
Aprobacion según procedimiento N° PO-01 ASTM E 797																																													
SI																																													
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																													
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP		PRECINTO Nº																																											
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																											
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																									

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com