


		INFORME DE I.N.D			Nº 17.499
					HOJA 1 de 1
		GRILLETE OMEGA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV
PROCEDIMIENTO:	PO-33	X	CLIENTE:	SURCOR S.R.L	FECHA: 09 12 2025
PRÁCTICA DEL CLIENTE:			EQUIPO:	N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA:	CROSBY		DIAMETRO:	5/8"	CAPACIDAD: 3 1/4 TONELADAS
Nº PARTE:	3983		IDENT Nº:	62-5	VIGENCIA: 12 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X	
Condiciones de Inspección:	Desarmado		Armado	X	
Inspección con partículas:	Secas	X	Humedas		
Condiciones de Entrega:	Desarmado		Armado	X	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Ojal	X	
Condición de Cuerpo		X
Condición de Perno	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTME-709

NO

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBS: QUEDA RECHAZADA POR DESGASTE EN PUNTO CRÍTICO.

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op NII US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	
FIRMA - ACLARACIÓN		

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com