| | | |
|---|---|---|
| GM E.N.D SRL | **INFORME DE I.N.D** | **Nº 17.167** HOJA 1 de 1 |
| | **CADENA** | CATEGORIA INSPECCIÓN: IV |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDIMIENTO: | **PO-35** | X | CLIENTE: | **MAXICON S.R.L** | FECHA: | 20 | 01 | 2026 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | | | EQUIPO: | 141 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | **BASE GM END S.R.L.** | | |
| MARCA: | N/A | | DIÁMETRO: | 1/2" | LONGITUD: | 4,80 MTS | | |
| Nº PARTE: | 4017 | | IDENT Nº: | 141-8 | VIGENCIA: | 12 MESES | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | | Limpieza Mecánica | X |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | | Armado | X |
| Inspección con partículas: | Secas | X | Humedas | |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | | Armado | X |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|---|---|---|
| Detección de Fisuras | X | |
| Estado del Gancho | X | |
| Estado del Eslabón | X | |
| Estado de Perno de Gancho | X | |





| | |
|---|---|
| Aprobación según procedimiento Nº PO-35 API 8 A B - ASTM E-709 | **SI** |

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | |
|---|---|---|
| GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº 9526 |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com