	INFORME DE I.N.D	Nº 17.170
	CAMIÓN GUINCHE	HOJA 1 de 3
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV


PROCEDIMIENTO: PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 20 01 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: #638	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.	
MARCA: IVECO	MODELO: TRAKKER	DOMINIO: OGW-230	
Nº PARTE: 4017	IDENT Nº: 638	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		X	
Cola de Cadena	638-1	X	
Terminal de Cable	638-2	X	
Gancho Doble		X	
Estaquera Principal		X	
Estaquera Auxiliar		X	
Porta Estaquera		X	
Base de Malacate		X	
Defensa de Malacate	638-3	X	
Soporte de Rolo		X	
Quinta Rueda	2828311514B5	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-47 ASTM E-709; AWS D1.1	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com


	INFORME DE I.N.D		Nº 17.170 HOJA 2 de 3	
	CAMIÓN GUINCHE		W.O.	

PROCEDIMIENTO:	PO-47	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	MAXICON S.R.L	FECHA:	20	01	2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>		EQUIPO:	#638	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. MII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.170 HOJA 3 de 3
	CAMIÓN GUINCHE	W.O.

PROCEDIMIENTO: PO-47	CLIENTE: MAXICON S.R.L	FECHA: 20 01 2026
PRÁCTICA DEL CLIENTE:	EQUIPO: #638	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

Nº	Capacidad	Marca	Nº de	Longitud	Medida de	Ø diámetro de
1	CM	LEBUS	638-1	25 CM	7/8"	56 MM


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Cola de cadena	X	



Nº	Capacidad	Marca	Nº de	OD	Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	Ø CABLE	ESTADO DE BRONCE
1	N/A	N/A	638-2	1 1/8"	31MM	43 MM	N/A	OK

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Terminal del cable	X	



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON OP. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº
	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN