	<b>INFORME DE I.N.D</b>	<b>Nº 17.173</b>
	<b>GANCHO GRUA</b>	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN <b>IV</b>

PROCEDIMIENTO: <b>PO-42</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA: 22	01	2026
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: 96	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b>
--	------------	--

MARCA: SANY	MODELO: N/A	CAPACIDAD: 80 TONELADAS
IDENT Nº: 96-1	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028


**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición del Ojal	X	
Condición de Cuerpo	X	
Condición de Eje	X	
Condición de Perno	X	
Estado de lengüeta o seguro	X	




Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-709	SI
---	----

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	<b>INFORME DE I.N.D</b>		<b>Nº 17.173</b> HOJA 2 de 2 W.O.	
	<b>GANCHO GRUA Y AUXILIAR</b>			

PROCEDIMIENTO:	<b>PO-42</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	<b>TRANSPORTE JMB</b>	FECHA:	22	01	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<b>0</b>	EQUIPO:	96	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<b>BASE GM END S.R.L.</b>
-----------------------	----------	---------	----	----------------------	---------------------------



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com