	INFORME DE I.N.D	Nº 17.175
	GANCHO GRUA	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO:	PO-42	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	23	01	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	EQUIPO:	INT: 92	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	--------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------

MARCA:	SAYI	MODELO:	STC 600	CAPACIDAD:	60 TONELADAS
IDENT Nº:	#92-1	DOMINIO:	N/A	VIGENCIA:	12 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición del Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Eje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de lengüeta o seguro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensional del Gancho		
Medida A	138	cm
Medida B	198	cm
Medida C	163	cm
Medida D	183	cm




Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-709	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D	N° 17.175 HOJA 2 de 2 W.O.
	GANCHO GRUA	

PROCEDIMIENTO: PO-42	X	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA:	23	01	2026
-----------------------------	----------	--------------------------------	--------	-----------	-----------	-------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: 0	EQUIPO: INT: 92	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--------------------------------	------------------------	--



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO N°	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL N° 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com