	INFORME DE I.N.D	Nº 17.176
	GANCHO GRUA AUXILIAR	HOJA 1 de 2
		CATEGORIA INSPECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO: PO-42	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 23	01	2026
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: INT: 92	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
--	-----------------	--

MARCA: SAYI	MODELO: STC 600	CAPACIDAD: 60 TONELADAS
IDENT Nº: INT: 92-2	DOMINIO: N/A	VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Humedas <input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición del Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Eje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condición de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de lengüeta o seguro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Dimensional del Gancho		
Medida A	75	cm
Medida B	94	cm
Medida C	65	cm
Medida D	74	cm




Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM-709	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBS: CAPACIDAD DE GANCHO AUX Nº 92-2 - ES DE 6,5 TONELADAS.


 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	


PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 17.176 HOJA 2 de 2	
	GANCHO GRUA Y AUXILIAR			W.O.

PROCEDIMIENTO:	PO-42	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	TRANSPORTE JMB	FECHA:	23	01	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	-----------------------	--------	----	----	------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	0	EQUIPO:	INT: 92	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
-----------------------	----------	---------	---------	----------------------	---------------------



 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op: NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com