


	INFORME DE I.N.D			Nº 17.177 HOJA 1 de 1																																										
	GRILLETE OMEGA			CATEGORIA INSPECCIÓN IV																																										
PROCEDIMIENTO: PO-33 <input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: TRANSPORTE JMB	FECHA: 23 01 2026																																												
PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																												
MARCA: JYL	DIAMETRO: 3/4"	CAPACIDAD: 4,75 TONELADAS																																												
Nº PARTE: 4022	IDENT Nº: 96-11	VIGENCIA: 12 MESES																																												
Inspección a metal limpio:		Arenado <input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Inspección:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
Inspección con partículas:		Secas <input checked="" type="checkbox"/>	Húmedas <input type="checkbox"/>																																											
Condiciones de Entrega:		Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">EQUIPO UTILIZADO</th> <th style="width:20%;">Nº DE SERIE / LOTE</th> <th style="width:20%;">Nº DE CERTIFICADO</th> <th style="width:20%;">F. CALIBRACIÓN</th> <th style="width:20%;">F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>47622</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>6/5/2030</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622	YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030	EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026	BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026	MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																										
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	47622																																										
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030																																										
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026																																										
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026																																										
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																										
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026																																										
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028																																										
DETALLE DE INSPECCIÓN																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:70%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width:15%;">APTO</th> <th style="width:15%;">NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Ojal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condición de Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Condición de Ojal	X		Condición de Cuerpo	X		Condición de Perno	X																														
DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO																																												
Detección de Fisuras	X																																													
Condición de Ojal	X																																													
Condición de Cuerpo	X																																													
Condición de Perno	X																																													
																																														
Aprobación según procedimiento Nº PO-33 API 8 A, B, C; ASTM-E-709					SI																																									
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																														
 GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP					PRECINTO Nº 9530																																									
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																									

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com