



| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------|--|
|  | INFORME DE I.N.D | | | Nº 17.188 | |
| | QUINTA RUEDA | | | HOJA 1 de 1 | |
| PROCEDIMIENTO: PO-30 <input checked="" type="checkbox"/> | | CLIENTE: CAM SRL | FECHA: 24 / 01 / 2026 | | |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | Nº PARTE: 4.024 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE | | | |
| MARCA: JOST | DIÁMETRO DE ENGANCHE: <input type="checkbox"/> | Nº DE PIEZA: 252460212B2 | | | |
| INTERNO: 117 | DOMINIO: MQN-267 | VIGENCIA: 12 MESES | | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con partículas: | Secas <input checked="" type="checkbox"/> | Humedas <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado <input type="checkbox"/> | Armado <input checked="" type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9296 | 61245 | 19/5/2025 | 19/5/2030 |
| YUGO | 0586 | 61246 | 6/5/2025 | 6/5/2030 |
| EQUIPO UT1 | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 |
| BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 |
| MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Mecanismo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Perno rey | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|---|----|
| Aprobación según procedimiento N° PO-30 ASTME-709 | SI |
|---|----|

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA | |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN | |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com